



Baden-Württemberg
POLIZEIDIREKTION ESSLINGEN
Pressestelle

🦋 Pressemitteilung vom 07.02.2010 - 1

Unteraichen, 05./06.02.2010, Heizöl in Kläranlage

Nachdem ein Angestellter der Kläranlage Vaihingen – Möhringen am Samstagmorgen einen Ölfilm auf der Wasseroberfläche des Belebungsbeckens festgestellt hatte, informierte er sofort die zuständigen Stellen. Nach mehreren Überprüfungsmaßnahmen konnte schließlich die Ursache ermittelt werden. Nach jetzigem Ermittlungstand ist vermutlich am Freitagabend der Druckspeicherbehälter für die Ölförderanlage der Heizung einer Firma in der Ernst-Mey-Straße gerissen ist. Danach geriet eine bislang unbekannte Menge Heizöl über den Sumpfschacht des Heizraumes in den dortigen Abwasserkanal und schließlich in die Kläranlage. Die Ermittlungen dauern an.

Helmut Wurster